



**CONSTRUCTION AND OPERATION LANDFILL S.A DE C.V  
COL1510144HA**

AV. SABINOS No. 17 MZA. 1, EL RETIRO, TERCERA ETAPA, SECTOR ISTMO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL TULE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE, DISTRITO CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA OBRA ING. JUAN MANUEL SANCHEZ GUTIERREZ Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE, LOS CC. GREGORIO PERALTA VASQUEZ Y C. PEDRO CABRERA CORTES, PRESIDNETE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO "D" CELDA No. 4.

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Maria  
Del Tule,  
Dtto. Centro, Oax  
2020 - 2022

**UBICACIÓN :**

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN :	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	019	CENTRO
MUNICIPIO :	409	SANTA MARIA DEL TULE
LOCALIDAD :	1	SANTA MARIA DEL TULE

**DATOS GENERALES:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33 - FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
RUBRO:	UBR (URBANIZACION)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	FAISM/MSMT/409/604/2020
FECHA DE AUTORIZACION:	26 DE JUNIO DE 2020

**REGISTRÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santa Maria  
Del Tule,  
Dtto. Centro, Oax  
2020 - 2022

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	06 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	24 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE CONCLUSIÓN:	03 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	24 DE AGOSTO DE 2020	BENEFICIARIOS:	7636
METAS ALCANZADAS	1 CELDA		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,000,000.00</b>	<b>\$ 3,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCTION AND OPERATION LANDFILL S.A DE C.V
REPRESENTANTE :	ING. JUAN MANUEL SANCHEZ GUTIERREZ
CARGO :	REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. :	COL1510144HA
IDENTIFICACIÓN:	INE 2357124999919
DIRECCIÓN:	AV. SABINOS No. 17 MZA. 1, EL RETIRO, TERCERA ETAPA, SECTOR ISTMO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA

ING. JUAN MANUEL SANCHEZ GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTION AND OPERATION LANDFILL S.A DE C.V

ING ABEL REYES MENDOZA  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

**RECIBE LA OBRA:**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PERALTA VASQUEZ  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE

**REGISTRÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santa Maria  
Del Tule,  
Dtto. Centro, Oax  
2020 - 2022

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Maria  
Del Tule,  
Dtto. Centro, Oax  
2020 - 2022

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Maria  
Del Tule,  
Dtto. Centro, Oax  
2020 - 2022